



Legenda

- Bm bezpečnostní řez malého rozsahu
- Bs bezpečnostní řez středního rozsahu
- Bv bezpečnostní řez velkého rozsahu
- Zm zdravotní řez malého rozsahu
- Zs zdravotní řez středního rozsahu
- Zv zdravotní řez velkého rozsahu
- O strom bez zásahu
- V výchovný řez
- Ss stabilizace koruny, instalace bezpečnostní vazby - v. statická
- Sd stabilizace koruny, instalace bezpečnostní vazby - v. dynamická
- D ošetření dutin
- P ošetření poranění a zlomů

- strom původně určený k ošetření, nyní asanovaný nebo určený k asanaci
- strom na němž bylo provedeno ošetření náhradou za strom asanovaný, nebo byl ošetřen nad rámec původního návrhu
- strom na němž bylo provedeno ošetření většího rozsahu oproti původnímu návrhu (provedená změna je uvedena v kolonce poznámka)
- strom na němž bylo provedeno ošetření menšího rozsahu oproti původnímu návrhu
- strom na němž navržené opatření nebylo provedeno

- nově vysazený strom
- soliterní strom listnatý (3006)
- soliterní strom jehličnatý (3005)
- skupina stromů (SS 36)
- dotčený strom (z hlediska výskytu netopýrů, ptáků a brouků)
- brouci - potenciálně významný strom
- brouci - významný strom
- ptáci
- netopýři



ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Architektonická kancelář s.r.o.

PROJEKTOVÁTEL	Ing. R. Pavlačka	STUPEŇ	DSPS
VYPRACOVATEL	ZAHRADA Olomouc s.r.o.	CÍSELNÝ PD	15/08
INVESTOR	Statutární město Olomouc, Odbor životního prostředí	DATA	12/2010
NÁZEV AKCE	Ošetření dřevin v historických parcích - Smetanovy, Čechovy a Bezručovy sady, Olomouc - aktualizace	MĚŘÍTKO	1:750
VÝKRES	G. 01		

OBJEKT: PLÁN SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ OŠETŘENÍ
VÝKRES: STROMŮ-SMETANOVY SADY